

Stan systemu ISTA: 4.17.23.18173 Stan danych: R4.17.23 Dane programowania: 4.17.20
Nr VIN: WBSKT610600R52298 Pojazd: X/F85/GEFZG/X5 M/S63/
AUT/ECE/LHD/2015/04
F.p.in.opr.: F025-15-03-503 P.in.opr.(rz.): F025-15-03-503 P.in.opr.(cał): F025-19-03-550

Łączny odcinek drogi: 39682 km

Kod	Opis	Przebieg	Obecne	Klasa
801C10	Żądanie zresetowania zacisku 30F z powodu nieuprawnionego wybudzenia	-1	nieznane	Informacja
801C11	Żądanie odłączenia zacisku 30F z powodu nieuprawnionego wybudzenia	-1	nieznane	Informacja
801C12	Wysłanie polecenia wyłączenia (Power Down) z powodu uniemożliwienia przejścia w stan uśpienia	39274	nieznane	Informacja
213901	Power management: Redukcja i wyłączenie poszczególnych odbiorników prądu	39682	nie	Informacja
D01901	Brak komunikatu (status wibracji kierownicy, 268.0.4), odbiornik ICM, nadajnik FEM / SZL / BDC-ZGM	29393	nie	Informacja
8040B9	Wyłączenie zacisku 30B: Osiągnięta górną granicę zdolności do uruchomienia	39682	nie	Informacja
8040BD	zresetowanie lub odłączenie zacisku 30F	39682	nieznane	Informacja
804415	Pilot radiowy: Zbyt niskie napięcie akumulatora	39681	nieznane	
030298	uruchomienie napędu rolety podsufitki anulowane z powodu zbyt dużego/malego napięcia	39666	nie	U akum.< 9 V
0302A0	Roleta podsufitki: Brak występującej inicjalizacji	-1	nie	
8029B3	Sterownik aktywnej wentylacji siedziska: Co najmniej jeden wentylator w stanie alarmowym	38388	nieznane	
80102A	Układ ogrzewania / klimatyzacji: Zredukowana moc ze względu na redukcję odbiorników	39682	nie	Informacja