

BMW Group - AIR: 2019-06-21 / 19:24
Dealer: 28966/02
Model: X5 M
Numer VIN: WBSKT610600R52298
Seria: F85
Kod modelu: KT61
Typ prowadzący: KT61

Pojazd

BMW X5 M, 423kW
WBSKT610600R52298



Seria F85
Kolor carbon-schwarz
Aktualne oprogramowanie (i-Level) F025-15-03-503
Start gwarancji 30 września 2015

 Dostępne są aktywne umowy serwisowe.

Akcje techniczne

Brak akcji technicznych.

Umowy serwisowe

Opis	Wystawiający	Rozliczenie od	Czas trwania	Przebieg
Service Inclusive - 5 years / 100,000 km	AG	2015-08-19	do 2020-09-29	do 100000 km

Informacja o błędzie warsztatu/ doradztwo serwisowe

Brak informacji o błędach.

Mapa nawigacji

Zainstalowana mapa	Kod aktywacji (abonament)	Najnowsza mapa nawigacji otrzymana w abonamencie	Najnowsza płatna mapa nawigacji
Road Map EUROPE Next 2015-2 (stan: 2017-11-22)	Kod aktywacyjny ważny w przypadku map nawigacji wydanych do 2018-09-30 (SWID: 00A90038).	Road Map EUROPE Next 2019-1	Road Map EUROPE WEST Next 2019-2 Road Map EUROPE EAST Next 2019-2

Szczegóły pojazdu

Rodzaj pojazdu	Samochód osobowy
Marka	BMW
Model	X5 M
Karoseria	GEFZG
Numer VIN (ostatnie 7 znaków)	0R52298
Numer VIN (17 znaków)	WBSKT610600R52298
Seria	F85
Układ kierowniczy	LL

Silnik	S63R
Numer silnika	21331178
Skrzynia biegów	AUT
Numer skrzyni biegów	0098849XBO
Numer seryjny Headunit	HB2068F3160100
Napęd	ALLR
Fabryczne oprogramowanie (i-Level)	F025-15-03-503
Data produkcji	2015-07-26
Data wydania	2015-08-21
Wersja krajowa	EUR
Numer lakieru	416
Kod tapicerki	X3D8
Kod modelu	KT61
Typ podstawowy	KT61

Opcje wyposażenia

Zainstalowane fabrycznie opcje wyposażenia:
































01CA Selekcja COP ważnych pojazdów
0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE
02PA Zabezpieczenie śrub kół
02TP Obr. BMW ze st. le., szpr. podw. 612
02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach
0320 Brak napisu modelu
0322 Funkcja dostępu komfortowego
0323 Autom. miękkiego zam. drzwi
03AG Kamera jazdy wstecz
03MC Ind. relingi dach. wys. poł. Shadow Line
0402 Dach panoramiczny elektryczny
0413 Siatka oddzielająca bagażnika
0417 Roleta przeciwsłoneczna drzwi tylna
0420 Przyciemniane szyby
0423 Dywaniki podłogowe Velours
0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
0441 Pakiet dla palących
0453 Klimatyzowane fotele przednie
04MA M Fotel wielofunkcyjny
04MC Listwy wewnętrzne Carbon Fibre
04NB Autom. klimatyzacja z regul. 4 strefową
04UY Torba na narty i snowboard
0548 Licznik kilometrów
0552 Adaptacyjny reflektor LED
05A1 LED Fog lights
05AC Asystent świateł drogowych
05AG Ostrzeżenie przed zmianą pasa
05AL Active Protection
05AS Driving Assistant
05DA Dezaktywacja poduszki powietrznej pasaż.
0609 System nawigacji Professional
0610 Wyświetlacz przezierny
0688 Harman/Kardon Surround Sound System
0698 Area-Code 2 do DVD
06AC Inteligentne połączenie ratunkowe
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06AN Concierge Services
06AP Remote Services
06AR Internet

Pofabrycznie zamontowane opcje wyposażenia:























Samochód nie ma żadnych doposażeń.

06NS Komfort. telefonia z rozsz. smartfonem
 0776 Podsufitka Alcantara antracyt
 07ME M Drivers Package
 07S9 Connected Drive Services Paket
 0877 Brak obsługi krzyżowej
 08A1 Polska wersja językowa
 08AT Literatura pokładowa, polski
 08KA Dummy-SALAPA
 08TH Speed Limit Info
 08V1 Tabliczka informacyjna
 0925 Dummy-SALAPA
 09AA Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.
 A105 Akumulator AGM 105 Ah
 LEDE Wyposażenie skórzane

Historia serwisowa

Data konserwacji	Stan licznika	Dealer	Ręcznie
13.06.19	39672 km	35466 Bawaria Motors Sp.zo.o., Katowice	Nie
 01/2019 ✓  01/2019 ✓  01/2019 ✓  01/2019 ✓  01/2019 ✓	 60000  07/2018 ✓  21000  01/2019 ✓  09/2018 ✓		
24.01.17	24435 km	28965 Inchcape Motor Polska Sp.zo.o., Warszawa	Nie
 800 ✓    800 ✓  800 ✓	 60000  07/2018  31000  23000  09/2017 		
22.10.15	2376 km	28966 Bawaria Motors Sp.zo.o., Warszawa	Nie
 25000    25000  25000 	 50000  07/2018  49000  80000  -400 ✓  08/2017 		

Historia kluczyka (KeyReader)

Data wczytania	Stan licznika	Dealer	Nr kluczyka
13.06.19	39672 km	35466	0
 10000 01/2019  10000 -133  10000 -133  10000 -133  10000 -133	 60000  0 07/2018  21000  10000 01/2019  0 09/2018  0		
21.11.17	28771 km	28965	0
 20000 01/2019  20000 436  20000 436  20000 436  20000 436	 60000  0 07/2018  28000  20000 01/2019  0 09/2018  0		
03.10.17	28058 km	28965	0




24.01.17

24435 km




28965

0



24.01.17

24435 km



28965

0




10.05.16

12646 km



28966

0



22.10.15

2376 km



28966

1



Historia gwarancji

Data naprawy	Stan licznika	Dealer
24.01.17	24435 km	28965

Zadanie: Engine oil service

Opis

Engine oil service

Serwis olejowy silnika

Stawka godzinowa 100 00 610

Bateria

Część 166 12 6 912 985

1.0

Kpl. wkład filtra oleju

Część 11 42 7 848 321

1.0

Zadanie: Service - standard scope

Opis

Service - standard scope

Przegląd - zakres podstawowy

Stawka godzinowa 100 00 105

Zadanie: Service - micro filter/activated carbon filter

Opis		Service - micro filter/activated carbon filter
Czynności dodatkowe - przegląd filtra powietrza obiegowego		
Stawka godzinowa I 00 00 617		
Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów)		
Stawka godzinowa I 00 00 616		
Mikrofiltr obiegu zamkniętego		1.0
Część I 64 31 9 194 098		
Zest. mikrofiltrów/z węglem aktyw.		1.0
Część I 64 11 9 248 294		
22.10.15	2376 km	28966
Zadanie: Running-in inspection		
Opis		Running-in inspection
Przegląd - kontrola dotarcia		
Stawka godzinowa I 00 00 600		
Śruba zamykająca z o-ringiem		2.0
Część I 33 11 7 525 064		
Olej do przekładni tylnej osi MSP/A		10.0
Część I 83 22 9 415 961		
Kpl. wkład filtra oleju		1.0
Część I 11 42 7 848 321		
Zadanie: Service - standard scope		
Opis		Service - standard scope
Przegląd - zakres podstawowy		
Stawka godzinowa I 00 00 105		

Historia napraw/historia reklamacji

Data naprawy	Stan licznika	Dealer
24.01.17	24435 km	28965
Zadanie		
Szacowanie jako wizyta ponowna.		Nie
Zadanie		
Szacowanie jako wizyta ponowna.		Nie
Zadanie		
Szacowanie jako wizyta ponowna.		Nie
Zadanie		
Szacowanie jako wizyta ponowna.		Nie
22.10.15	2376 km	28966
Zadanie		
Opis		Running-in inspection

Przegląd - kontrola dotarcia
Stawka godzinowa 100 00 600

Śruba zamykająca z o-ringiem	2.0
Część 133 11 7 525 064	

Olej do przekładni tylnej osi MSP/A	10.0
Część 183 22 9 415 961	

Kpl. wkład filtra oleju	1.0
Część 111 42 7 848 321	

Zadanie

Opis	Service - standard scope
------	--------------------------

Przegląd - zakres podstawowy
Stawka godzinowa 100 00 105